



Ville de Pourrières
Département du VAR
SERVICE DE LA POLICE
RURALE

Adresse Place Jules Michel
CP Ville 83910 POURRIERES
Tél 04/98/05/26/35
Code Insee : 83097

N° 40/2022
Feuillet 01/02

Code Natinf :

Nature des faits :

Qualification : Contravention

Renseignements mis en
cause :

Personne morale

DOM :

Adresse :

CP et Ville :

Téléphone :

Renseignements victime :
Mairie de pourrières

Destinataires :

~~Monsieur le procureur de la~~
~~République~~

Monsieur le Maire de
Pourrières

Archives Police Rurale

REPUBLIQUE FRANCAISE

PROCES VERBAL D'INFORMATION

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un du mois de novembre,

Nous soussigné Garde Champêtre chef principal Thierry PELLISSIER, dûment agréé et assermenté, agissant en tenue et revêtu de nos insignes apparents de nos fonctions, en résidence administrative à la Police Rurale de Pourrières,

Accompagné de Mrs Jean-François JACQUEY et Fabrice MULLER-LONG , gardes-champêtres en résidence administrative à la mairie de Pourrières,

Vu les articles 15, 22 à 24 et 27 du code de procédure pénale,

Rapportons les opérations et constatations suivantes que nous avons effectuées.

PRÉAMBULE

Le 21 novembre 2022 à 11 heures 00, notre présence est requise par monsieur le Maire pour assister à la visite du bar du Var par Mr SALES Patrice architecte. Ce bar est cadastré AM387 et le bâtiment des associations AM386.

Nous nous rendons immédiatement sur les lieux.

Nous procédons aux constatations suivantes :

FAITS CONSTATÉS

En présence de Mr le maire de la commune, de Mme CHABERT Stéphanie, Directrice Générale des Services, de Mr GAUTIER Patrick, élu aux travaux et de Mr SALES Patrice, nous effectuons une visite du bâtiment du bar du Var.

Nous constatons, avec Mr SALES, que sur la façade Ouest du bâtiment situé à gauche du bar du Var et servant de logements, présente des fissures préoccupantes.

Nous pénétrons par l'accès principal du bar du VAR. Nous nous rendons à la cave par la porte située dans la partie cuisine.

Nous y descendons et constatons les faits suivants :

- Dans la première pièce de la cave nous constatons la présence de fissures, que Mr SALES mentionne comme étant « de coups de sabre ».
- Dans la seconde pièce donnant sur la rue Félix FABRE, nous constatons qu'une partie du mur s'est effondré et des pierres sont au sol.

Nous nous rendons également dans le bâtiment des associations.

Nous constatons également dans la cave des fissures sur les murs, des fissures horizontales sur l'accès donnant accès à la rue Félix FABRE. Du salpêtre est également présent dans la deuxième cave.

MESURES PRISES:

Le maire demande aux personnes présentes dans le bâtiment de quitter immédiatement les lieux.

Nous prenons des clichés photographiques des lieux (Cf pièce n° 02).

Nous prenons contactons Mr KHADIR Paul de la Direction des Routes du Département afin de lui indiquer la situation et que l'architecte nous demande de couper la circulation routière sur la D23. Un rendez-vous est pris dans la journée avec Mr KHADIR pour la mise en place de ces directives.

MENTIONS COMPLEMENTAIRES :

Ce rapport est rédigé à titre d'information et ne serait remplacer le rapport de Mr SALES Patrice.

Des mesures provisoires de sécurité doivent être mises en place dans les plus brefs délais. Une déviation des poids lourds doit être mise en place ainsi qu'une déviation locale.

La zone de sécurité envisagée englobe non seulement la rue Felix FABRE mais également une partie de la grand place.

CLOTURE :


Les faits relatés ci-dessus,

Nous clôturons le présent procès verbal, en 02 exemplaires, que nous transmettons sans délai à Monsieur le Maire de Pourrières.


Fait le 21 novembre 2022 à Pourrières

Les gardes champêtres

Mr PELLISSIER Thierry



Mr Jean-François JACQUEY



Mr MULLER-LONG Fabrice



Planche photographique



Localisation :

D23 – Rue Felix FABRE 83910 POURRIERES

Photo 01

Vue du bâtiment des associations en blanc et celui du bar du Var à partir de la rue Felix FABRE



Photo 02

Autre vue du bar du Var, toujours de la même rue. On peut voir une fissure horizontale à l'angle droit en bas du bâtiment.



Photo 03

Vue de la façade Ouest du bar ainsi que les logements situés à gauche du bar.



Photo 04

Vue d'une fissure présente sur la même façade du bâtiment, coté logements. Elle part du bas du bâtiment pour finir quasiment au pignon du toit.




Photo 05

Vue d'autres fissures sur la même façade du bâtiment.



Photo 06

Vue d'autres fissures toujours sur la même façade du bâtiment.



Photo 07
Vue de la façade du coté Grand Place.



Photo 08
Vue d'un mur d'une première pièce dans la cave. On peut voir des fissures mentionnées comme étant des « coups de sabre » par l'architecte.




Photo 09

Vue du mur opposé dans la même pièce. Les mêmes « coups de sabre » sont également visibles.



Photo 10

Vue d'une autre pièce de la cave donnant sur la rue Felix FABRE. On peut voir à l'angle un décroché au niveau du mur. Les pierres sont toutes tombées au sol.




Photo 11

Vue rapprochée du mur. On peut voir des taches de salpêtre en haut du mur.




Photo 12

Autre vue des taches de salpêtre.




Photo 13

Vue d'un mur de la cave du bâtiment des associations. On peut voir deux fissures sur le mur.



Photo 14

Vue du mur opposé. Il présente également des fissures.



Photo 15

Vue d'une autre pièce de la cave du bâtiment des associations. On peut voir des traces de salpêtres tout le long du mur.




Photo 16

Vue du mur à l'entrée du bâtiment des associations coté rue Felix FABRE. On peut y voir deux fissures horizontales.

