

LÉGENDE



Zone de bouffement ou effondrement de mur, maçonnerie à régénérer



Linteau très altéré.
En créer un neuf en HEA



Plancher très altéré, risque de chute, purge à effectuer



Complément d'étaieiment



Fissuration ou zone instable



Végétation invasive



Rajout de profilé métallique HEA 200 pour reconstruction du mur



Plancher à étayer entièrement



Baie à étrésillonner



Zone de défend