



Bureau Veritas Exploitation SAS

ENNERY
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY France
Téléphone : 03 87 39 93 10
Mail : florian.bernardini@bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
RUE DE LA PISCINE
57380 FAULQUEMONT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique d'une installation d'équipements de protection collective

Piscine



Intervention du 30/07/2024

Coordonnées du site :
Nom du site : PISCINE
Latitude : 49.0537
Longitude : 6.594



Lieu d'intervention : PISCINE
RUE DE LA PISCINE
57380 FAULQUEMONT

Numéro d'affaire : 18785675
Référence du rapport : 18785675/42.2.1.R
Rédigé le : 30/07/2024
Par : Florian BERNARDINI
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos dispositifs de protection décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par dispositif de protection dans laquelle est mentionnés : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification, dont le type est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des équipements;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie.




Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non du maintien en service de chaque équipement.**

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. MARION.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

ECHELLES FIXES : 1



Fiche n° 1 : Faulquemont / Piscine

Marque: Sans marque Nature : Sans type Identification: Non vu

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport | PISCINE

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : ECHELLES FIXES

N° interne : Non vu
Localisation : Faulquemont > Piscine

Marque : Sans marque
Type : Sans type


Point vérifié	Actions à entreprendre
0.1- Plan d'installation	Fournir le plan d'installation présentant les équipements de protection, leur accès ainsi que leur emplacement.
Code Obs. : FB/251122/092610/3	Date de 1 ^{er} signalement : 25/11/2022
0.3- Certificat de conformité	Joindre au dossier le certificat de conformité.
Code Obs. : FB/251122/092610/0	Date de 1 ^{er} signalement : 25/11/2022
0.4- Notice d'instruction	Joindre au dossier la notice du fabricant.
Code Obs. : FB/251122/092610/4	Date de 1 ^{er} signalement : 25/11/2022
5.1.4- Position de l'échelon d'arrivée : échelon au niveau du platelage d'arrivée	Le dernier échelon doit être en même niveau que le palier, y remédier.
Code Obs. : FB/251122/095545/0	Date de 1 ^{er} signalement : 25/11/2022
5.3.3- Portillon de sécurité	Mettre en place un portillon de sécurité.
Code Obs. : FB/251122/092610/6	Date de 1 ^{er} signalement : 25/11/2022

[Vous pouvez souscrire à l'option Data View](#)



Fiche N°1	PROTECTION COLLECTIVE	Identification : Non vu
	Marque : Sans marque	
	Type : Sans type Nature : ECHELLES FIXES	Texte de référence : R4224-17
	Localisation : Faulquemont / Piscine	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. MARION

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques échelle fixe

Normes: NF E 85-016

Identification: Sans identification Structure d'accueil: Inaccessible (bardage) Volée: OUI Hauteur maximale volée(s) (m): 3.7 Crinoline: OUI Hauteur départ crinoline (mm): 228.0	Hauteur totale (m): 3.7 Nombre: 1 Protection anti-intrusion: OUI Section (mm): 20.0
--	--

Aspect documentaire

Plan d'installation

Présenté: Non	
---------------	--

Note de calcul fixation

Présenté: Non	
---------------	--

Certificat de conformité

Présenté: Non	
---------------	--

Fiche N°1	PROTECTION COLLECTIVE	Identification : Non vu
	Marque : Sans marque	

Notice d'instruction

Présenté: Non	
---------------	--

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Compte tenu des caractéristiques particulières de l'équipement, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'installation ou l'appareil concerné.

0 Aspect documentaire

- 0.1 Plan d'installation
- 0.2 Note de calcul fixation
- 0.3 Certificat de conformité
- 0.4 Notice d'instruction

1 Etat général/fixations

- 1.1 Etat général
 - 1.1.1 Structure : Présence de corrosion, de déformations
 - 1.1.2 Ancrages : Présence de corrosion, de déchaussements
 - 1.1.3 Aspérités, angles : Absence d'aspérités susceptibles d'accrocher ou de blesser l'utilisateur(boulon)
 - 1.1.4 Environnement
- 1.2 Fixations
 - 1.2.1 Etat apparent des fixations
 - 1.2.2 Etat apparent de la structure d'accueil

5 ECHELLE FIXE

- 5.1 Implantation
 - 5.1.1 Espace libre côté accès

- 5.1.2 Espace libre échelle/support
- 5.1.3 Hauteur de l'échelon de départ
- 5.1.4 Position de l'échelon d'arrivée : échelon au niveau du platelage d'arrivée
- 5.1.5 Présence d'un dispositif de protection contre les chutes si hauteur échelle ? 3m

5.2 Echelle

- 5.2.1 Largeur entre montants
- 5.2.2 Hauteur maximale des volées suivant normes

5.3 Palier de repos

- 5.3.1 Largeur palier
- 5.3.2 Largeur accès palier
- 5.3.3 Portillon de sécurité
- 5.3.4 Garde-corps et prolongation

5.4 Crinoline

- 5.4.1 Diamètre
- 5.4.2 Hauteur du premier crin $2200\text{mm} < h < 3000$
- 5.4.3 Distance entre arceaux 1500mm maxi