

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
GRAND EST PROTECTION INCENDIE
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 20437133

(N° à rappeler pour toute corresponda

CRESCENDO PARTAGES
50B RUE DE BOULAY

57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD

Technicien intervenant : Marchal Walter

Commercial : Metz Frederic
N° de téléphone : 06.61.95.96.70
Email : frederic.metz@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 897467/CC/1.000/003

N° équipement : 1780461
Activité : Contrôle autre équipement

ADRESSE D'INTERVENTION

CRESCENDO PARTAGES
50B RUE DE BOULAY

57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD

Contact : SPANIOL SYLVIE
Fonction : Responsable Site
Email : SYLVIE.SPANIOL@GROUPE-SOS.ORG
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le mardi 26 mars 2024

SIGNATURE



Synthèse de l'intervention

Bon état

3

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
WCAE03	Visuel Plan	3	RCAE03
WCAEA1	Déplacement technicien de contrôle d'équipement de sécurité	1	WCAEA1
WCAEA2	Frais de gestion contrôle visuel	1	WCAEA2

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2025760967		Bon état	Etage: RDC SORTIE DE SECOURS PLAN D'EVACUATION	07/04/2019	26/03/2024	Visuel Plan Evacuation	Oui	
L'état du plan est-il lisible et visible ?					Correct			
Le plan est-il bien positionné et orienté ?					Correct			
Les informations des consignes sont-elles bien renseignées ?					Correct			
L'emplacement de l'observateur (repère vous-êtes ici) est-il présent et bien positionné ?					Correct			
Le plan est-il toujours en adéquation avec l'agencement du bâtiment ? (Question à poser à l'exploitant qui est le seul à savoir si des modifications ont été réalisées)					Oui			
2025760968		Bon état	Etage: RDC SORTIE DE SECOURS PLAN D'EVACUATION	07/04/2019	26/03/2024	Visuel Plan Evacuation	Oui	
L'état du plan est-il lisible et visible ?					Correct			
Le plan est-il bien positionné et orienté ?					Correct			
Les informations des consignes sont-elles bien renseignées ?					Correct			
L'emplacement de l'observateur (repère vous-êtes ici) est-il présent et bien positionné ?					Correct			
Le plan est-il toujours en adéquation avec l'agencement du bâtiment ? (Question à poser à l'exploitant qui est le seul à savoir si des modifications ont été réalisées)					Oui			
2025760969		Bon état	Etage: RDC SAS ENTRÉE PLAN D'INTERVENTION	07/04/2019	26/03/2024	Visuel Plan Intervention	Oui	
L'état du plan est-il lisible et visible ?					Correct			
Le plan est-il bien positionné et orienté ?					Correct			
L'emplacement de l'observateur (repère vous-êtes ici) est-il présent et bien positionné ?					Correct			
Le plan est-il toujours en adéquation avec l'agencement du bâtiment ? (Question à poser à l'exploitant qui est le seul à savoir si des modifications ont été réalisées)					Oui			