

Bureau Veritas Exploitation SAS

ENNERY
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY France
Téléphone : 03 87 39 93 10
Mail : florian.bernardini@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
RUE DE LA PISCINE
57380 FAULQUEMONT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification contractuelle

Echelles - Piscine FAULQUEMONT



Intervention du 30/07/2024

Coordonnées du site :

Nom du site : PISCINE

Latitude : 49.0537

Longitude : 6.594

**Lieu d'intervention : PISCINE**

RUE DE LA PISCINE

57380 FAULQUEMONT

Numéro d'affaire : 18785675

Référence du rapport : 18785675/46.2.1.R

Rédigé le : 30/07/2024

Par : Florian BERNARDINI

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle est mentionnée : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle. Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓


Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à M. MARION.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

DIVERS : 1

 Fiche n° 1 : Localisation : Piscine de faulquemont
n°interne: Echelles

Nombre d'équipement = 6

Quantité	Nature d'équipement	Quantité	Nature d'équipement
1	Escabeau	2	Escabeau TUBESCA
1	Escabeau GS	2	Echelle alu



ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N°1	DIVERS	N° interne : Echelles

		Texte de référence : Art. R4321.1 du Code du travail
	Localisation : Piscine de faulquemont	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. MARION

Équipement

Nature	Identification	Longueur (m)	Description	C.M.U. (kg)	Marquage CE	Avis	Observations
Escabeau GS	n° 8		Alu : 7 échellons / Bleu patin rouge	150	Non	En bon état	
Escabeau	n° 2		7 échellons / Gris et bleu	150	Non	A remettre en état	Remettre en état les patins détérioré.
Echelle alu	n° 4		2x7 échellons / crochet en bout	150	Non	En bon état	
Echelle alu	n° 5		2x12 échellons / crochet en bout	150	Non	A remettre en état	Redresser l'échellon du bas
Escabeau TUBESCA	n° 3		Alu : 10 échellons	150	Non	En bon état	
Escabeau TUBESCA	n° 6		Alu : 4 échellons	150	Non	En bon état	