

ASPECT

RAPPORT DE CONTRÔLE ANNUEL - CHAUFFERIE

Société: **IDCS**Technicien: **Eric**

ADRESSE SITE :

Bureau ASPECT

CARACTERISTIQUES DE LA CHAUDIERE

Chaudière

Type: **VITO-GAZ 100**

Marque: **VISSMANN**

A condensation: ☐ Oui ☒ Non

Plaque signalétique: ☒ Oui ☐ Non

Année de fabrication: **2009**

N° de série: **7520122100690108**

Puissance nominale (kW): **22 kW**

Brûleur

Type: **VITO-GAZ**

Marque: **VISSMANN**

Combustible: **Gaz**

Plaque signalétique: ☐ Oui ☒ Non

Année de fabrication:

N° de série:

NETTOYAGE ET VERIFICATION DU SYSTÈME D'EVACUATION

Ramonage du système de pression: ☐ Oui ☒ Non

Présence anormale de condensation dans les conduits d'évacuation des fumées: ☐ Oui ☒ Non

Observation:

NETTOYAGE ET VERIFICATION DE LA CHAUDIERE

Etat général: **Bon état général**

☒ Nettoyage brûleur ☒ Vérification de l'étanchéité du circuit des fumées

☒ Nettoyage de l'échangeur ☐ Vérification du système d'évacuation des condensats

CONTRÔLE COMBUSTION

Oui

AUTRES ELEMENTS CONTRÔLES

☐ Adoucisseur ☒ Vanne(s): **4** ☐ Aérotherme(s): ☐ Autre:

☐ Disconnecteur ☒ Pompe(s): **1** ☐ Capteur(s) solaire:

REEMPLACEMENT EFFECTUE

Organe: **/**

.....

.....

.....

Date d'intervention: **10/03/2025**

Maintenance annuelle

BDC n°: **124**

ENG n°: **185**

Montant en € TTC: **240 €**

Signature: 

Entretien suite maintenance:

BDC n°:

ENG n°:

Montant en € TTC:

testo 330-1

V2.25 03285156/F

10.03.2025 11:23:29

Installat°: **INSTALLATION**

Type installation: **Air soufflé**

CLIENT

Combustible: **Gaz naturel**

O2 réf: **3.0 %**

CO2Max: **11.9 %**

Combustion

169.3 °C T fumées

8.05 % CO2

1.48 Excès d'air

4 ppm CO

6.8 % Oxygène

91.6 % R PCI

8.4 % P PCI

17.6 °C T comburant