

Bureau Veritas Exploitation SAS

ENNERY
5 rue Pablo Picasso
CS 20111
57365 ENNERY France
Téléphone : 03 87 39 93 10
Mail : nasser.bellal@bureauveritas.com

A l'attention de Mme Weisse Laura

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
AVENUE JEAN MONNET
57380 FAULQUEMONT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPÉRATURE
Pole de comptabilité



Intervention du 14/11/2024

Coordonnées du site :
Nom du site : POLE COMPTABILITE
Latitude : 49.0606
Longitude : 6.5795



Lieu d'intervention : POLE COMPTABILITE
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
57690 CREHANGE

Numéro d'affaire : 18785675
Référence du rapport : 18785675/28.2.1.R
Rédigé le : 14/11/2024
Par : Nasser BELLAL
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 2 fiches

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport comprend au minimum deux fiches :

- Une fiche « aspect documentaire » qui mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche.
- Une fiche « équipement » qui précise le type d'installation et mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien, de vérification interne et de nettoyage des conduits d'évacuation des produits de la combustion et de ventilation ;
- la vérification du fonctionnement des appareils d'utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou d'alarme ;
- la vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquéfiés au regard de la réglementation des appareils à pression, des installations classées au regard de la protection de l'environnement et des réservoirs enterrés ;
- la recherche précise et exhaustive des points de fuite éventuelle, si le réseau est jugé non étanche (dans le cas de l'utilisation d'un manomètre ou d'un compteur) ;
- la vérification de la chaufferie et de ses installations vis-à-vis des prescriptions applicables aux installations classées (rubrique n° 2910) ;
- la vérification périodique de l'efficacité énergétique des chaudières.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :




- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ;
- les tests d'étanchéité, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence de fuites sur les canalisations de distribution de gaz.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de la conformité de l'installation.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux anomalies ou défauts constatés lors de la vérification.**

Enfin, le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.


Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)


Notre interlocuteur a été accueilli par : Mme Estelle.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

ASPECT DOCUMENTAIRE

-  Fiche n° 1 : Localisation : Appareil de cuisson
Identification : Croix rouge, DUF de Faulquemont
Avis général : **Satisfaisant**.

APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE

-  Fiche n° 2 : Localisation : Appareil de cuisson
Identification : Croix rouge, DUF de Faulquemont
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport | POLE COMPTABILITE

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : APPAREILS DE CUISSON OU DE REMISE EN TEMPERATURE

N° interne : Croix rouge, DUF de Faulquemont
Localisation : Appareil de cuisson

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié	Actions à entreprendre
9.1- Amenée d'air	Créer une amenée d'air dans le local pause
Code Obs. : NB/290916/160604/0	Date de 1 ^{er} signalement: 26/09/2016

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Localisation : Appareil de cuisson

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mme Nadia**



Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	établi par :	DUF
Présenté :	Oui		

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet de maintenance/d'entretien	
Présenté :	Non	

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité

6 Carnet de maintenance/d'entretien

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Localisation : Appareil de cuisson

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mme Estelle**



Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants (NS) – Actions à entreprendre

9.1 - Aménée d'air:

Code OBS : **NB/290916/160604/0**

Créer une amenée d'air dans le local pause

Points non vérifiés (NV)

- Dispositifs d'arrêt d'urgence:

Code OBS : **NB/161118/150847/0**

Coupure non autorisé

Description sommaire de l'établissement

Généralités

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	
Type :	W	Catégorie : 5
Effectif du public :	10	

Local

Local :	LOCAL PAUSE	
Type d'amenée d'air :	Indirecte	
Electricité :	Disjoncteur différentiel	

Appareils de cuisson

Type d'appareil	Marque / Modèle	Energie	Nombre
Gaziniere	Beko	Electricité	1
Micro onde	Orva	Electricité	1

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Appareils	11 Dispositifs d'arrêt d'urgence
4.2 Appareils de cuisson ou de remise en température	Dispositifs d'arrêt d'urgence
9 Ventilation	
9.1 Aménée d'air	
9.3 Evacuation des fumées	

«Référentiel» v6 - GC