


RDC - LOGEMENT 18 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685847

Légende



Localisation d'un prélèvement positif

Localisation d'un prélèvement négatif

Localisation d'un sondage négatif

A graph of S versus t . The vertical axis is labeled S and the horizontal axis is labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage positif

Adresse du bien

18 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privatif

Date intervention

07/12/2023

Techniciens intervenant


AUPETIT MATHIS



RDC - LOGEMENT 18 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685847

Légende

| | |
|--|--|
| | P14 : Colle bitumeuse |
| | P8 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable |
| | P15 : Ragréage |
| | P17 : Colle polymère jaune |
| | P13 : Dalles plastiques |
| | P9 : Dalles plastiques |
| | P5 : Colle polymère jaune avec poussières |
| | P11 : Ragréage |
| | P10 : Colle bitumeuse |
| | P12 : Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable |
| | |
| | |
| | |



| RDC - LOGEMENT 18 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL | | | | Référence: 002ER685847 |
|---|---|-----------------|-------------------|--|
|  | | | | Légende |
| | | | | P14 : Colle bitumeuse |
| | | | | P8 : Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac non séparable |
| | | | | P15 : Ragréage |
| | | | | P17 : Colle polymère jaune |
| | | | | P13 : Dalles plastiques |
| | | | | P9 : Dalles plastiques |
| | | | | P5 : Colle polymère jaune avec poussières |
| | | | | P11 : Ragréage |
| | | | | P10 : Colle bitumeuse |
| | | | | P12 : Colle polymère jaune + bois sous forme de fibres en faible quantité non séparable |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  | Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
| | 18 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE | Autres Privatif | 07/12/2023 | AUPETIT MATHIS |

R+1 - LOGEMENT 18 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685847


Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

§

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

18 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

Autres Privats

Date intervention

07/12/202

Techniciens intervenant

AUPETIT MATHIS