


REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685893

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien  
N°46 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-46V\_007573\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention  
15/01/2024

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSEE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Référence:  
002ER685893

Légende




P6 : Colle bitumeuse



P8 : Colle bitumeuse



P5 : Dalles plastiques



Adresse du bien  
N°46 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-46V\_007573\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention  
15/01/2024

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN



REZ DE CHAUSSEE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002ER685893

Légende




P6 : Colle bitumeuse



P8 : Colle bitumeuse



P5 : Dalles plastiques



Adresse du bien

N°46 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation







BVIL-MI\_BVIL-MI-46V\_007573\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

15/01/2024

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN


1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER685893
				Légende
				 P Localisation d'un prélèvement négatif
				 I Localisation d'une impossibilité technique
				 S Localisation d'un sondage négatif
				 S Localisation d'un sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°46 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-46V_007573_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	15/01/2024	BECQUET VALENTIN




1ER ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002ER685893

Légende



P6 : Colle bitumeuse



Adresse du bien  
N°46 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-46V\_007573\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE


Date intervention  
15/01/2024

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN


1ER ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002ER685893

Légende



P6 : Colle bitumeuse




Adresse du bien  
N°46 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE


Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-46V\_007573\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention  
15/01/2024

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

Légende

 P Localisation d'un prélèvement négatif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°46 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-46V_007573_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	15/01/2024	BECQUET VALENTIN