


REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685901

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage positif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	30/10/2023	BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSEE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685901

Légende




P7 : Dalles plastiques



P5 : Dalles plastiques



P6 : Colle bitumeuse



Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
30/10/2023

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSEE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685901

Légende




P7 : Dalles plastiques



P5 : Dalles plastiques



P6 : Colle bitumeuse







Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
30/10/2023


Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER685901
<div></div>				Légende
				<div> P</div> Localisation dun prélèvement négatif
				<div> S</div> Localisation dun sondage positif
<div>AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	30/10/2023	BECQUET VALENTIN


1ER ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685901

Légende



P6 : Colle bitumeuse



Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE


Date intervention
30/10/2023

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN


1ER ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685901

Légende



P6 : Colle bitumeuse




Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
30/10/2023

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	30/10/2023	BECQUET VALENTIN