






REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685907

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage positif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°55 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	09/11/2023	BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSEE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685907


Légende



P8 : Dalle dure cassante orange,
Colle bitumineuse noire



P9 : Dalles plastiques



Adresse du bien
N°55 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
09/11/2023

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSEE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685907


Légende



P8 : Dalle dure cassante orange,
Colle bitumineuse noire



P9 : Dalles plastiques



Adresse du bien
N°55 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
09/11/2023


Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER685907	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
				Technicien intervenant	
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	BECQUET VALENTIN	
N°55 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	09/11/2023		


1ER ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685907

Légende



P8 : Dalle dure cassante orange,
Colle bitumineuse noire



Adresse du bien

N°55 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

09/11/2023

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN


1ER ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685907

Légende



P8 : Dalle dure cassante orange,
Colle bitumineuse noire



Adresse du bien

N°55 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE



Date intervention


09/11/2023


Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°55 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-55V_007591_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	09/11/2023	BECQUET VALENTIN