


RDC - LOGEMENT 56 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685909

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien
N°56 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
05/12/2023


Technicien intervenant
AUPETIT MATHIS

RDC - LOGEMENT 56 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER685909

Légende

	P4 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
	P5 : Peinture en vrac non séparable + colle bitumineuse noire
	P9 : Dalle dure cassante rouge, Colle bitumineuse noire
	P11 : Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac
	P10 : Colle bitumeuse
	P3 : Dalle dure cassante verte + peinture non séparable, Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable



Adresse du bien
N°56 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
05/12/2023

Technicien intervenant
AUPETIT MATHIS

RDC - LOGEMENT 56 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002ER685909	
				Légende	
					P4 : Dalle dure cassante grise, Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
					P5 : Peinture en vrac non séparable + colle bitumineuse noire
					P9 : Dalle dure cassante rouge, Colle bitumineuse noire
					P11 : Colle bitumineuse noire en faible quantité en vrac
					P10 : Colle bitumeuse
					P3 : Dalle dure cassante verte + peinture non séparable, Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
N°56 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	05/12/2023	AUPETIT MATHIS	

R+1 - LOGEMENT 56 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER685909

Légende

P

Localisation d'un prélèvement positif

P


Localisation d'un prélèvement négatif

3

localisation d'un sondage négatif

§

Localisation dun sondage positif



Adresse du bien

N°56 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIR

Désignation



BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

05/12/202

Techniciens intervenant


AUPETIT MATHIS

R+1 - LOGEMENT 56 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002ER685909
				Légende
				 P19 : Dalles plastiques
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
N°56 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	05/12/2023	AUPETIT MATHIS


R+1 - LOGEMENT 56 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER685909

Légende



P19 : Dalles plastiques



Adresse du bien

N°56 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-56V_007593_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

05/12/2023

Technicien intervenant

AUPETIT MATHIS