



REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER685911

Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dune impossibilité technique



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif



Adresse du bien  
N°57 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
Maison de type T3 Bis


Date intervention  
15/12/2023

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN


REZ DE CHAUSSEE - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Référence:  
002ER685911

Légende



P11 : Dalles plastiques amianté + colle noire amianté



Adresse du bien  
N°57 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
Maison de type T3 Bis

Date intervention  
15/12/2023


Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN




REZ DE CHAUSSEE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002ER685911

Légende



P11 : Dalles plastiques amianté + colle noire amianté



Adresse du bien  
N°57 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
Maison de type T3 Bis

Date intervention  
15/12/2023


Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER685911	
<p>The floor plan shows the following rooms and features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vol 9 (Chambre 1)</li><li>Vol 10 (Chambre 1)</li><li>Vol 8 (Placard)</li><li>Vol 7 (Dépassement)</li><li>Vol 11 (Placard)</li><li>Vol 12 (Salle de bains)</li></ul> <p>Sampling points and results:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>P17, P18: Blue lines in the hallway.</li><li>P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25: Blue lines in various rooms.</li><li>S3, S10, S11: Blue lines indicating negative results.</li><li>I2: Red line indicating technical impossibility in the bathroom.</li></ul>				Légende	
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°57 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Maison de type T3 Bis	15/12/2023	BECQUET VALENTIN	


1ER ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002ER685911

Légende



P11 : Dalles plastiques amianté +  
colle noire amianté







1ER ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002ER685911

Légende



P11 : Dalles plastiques amianté + colle noire amianté



Adresse du bien  
N°57 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
Maison de type T3 Bis

Date intervention  
15/12/2023

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

Légende

S Localisation dun sondage négatif

