


REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER685853

Légende





Adresse du bien
21 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
Maison de type T3 Bis

Date intervention
08/12/2023


Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685853	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	21 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Maison de type T3 Bis	08/12/2023	BECQUET VALENTIN	

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER685853

Légende





Adresse du bien
21 RUE ARAGON
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
Maison de type T3 Bis


Date intervention
08/12/2023

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685853
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	21 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Maison de type T3 Bis	08/12/2023	BECQUET VALENTIN

Légende



PARTIES EXTÉRIEURES - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685853	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		21 RUE ARAGON 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	Maison de type T3 Bis	08/12/2023	BECQUET VALENTIN