


REZ DE CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER685895

Légende



Adresse du bien

N°47 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation



BVIL-MI_BVIL-MI-47V_007575_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

02/11/2023

Technicien intervenant


BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685895	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°47 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-47V_007575_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	02/11/2023	BECQUET VALENTIN	

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER685895

Légende



Adresse du bien

N°47 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-47V_007575_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

02/11/2023

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685895	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°47 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-47V_007575_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	02/11/2023	BECQUET VALENTIN	

PARTIES EXTÉRIEURES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER685895

Légende



Adresse du bien

N°47 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI_BVIL-MI-47V_007575_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention

02/11/2023

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN