


REZ DE CHAUSSEE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:  
002ER685897

Légende





Adresse du bien  
N°48 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-48V\_007577\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE -  
Maison de type T4 Bis

Date intervention  
11/12/2023


Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

REZ DE CHAUSSÉE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685897	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°48 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-48V_007577_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE - Maison de type T4 Bis	11/12/2023	BECQUET VALENTIN	

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:  
002ER685897

Légende





Adresse du bien  
N°48 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation  
BVIL-MI\_BVIL-MI-48V\_007577\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE -  
Maison de type T4 Bis

Date intervention  
11/12/2023

Technicien intervenant  
BECQUET VALENTIN

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685897	
<div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
<div></div>	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°48 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		BVIL-MI_BVIL-MI-48V_007577_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE - Maison de type T4 Bis	11/12/2023	BECQUET VALENTIN

PARTIES EXTÉRIEURES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:  
002ER685897

Légende



Adresse du bien

N°48 RUE VERLAINE  
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation

BVIL-MI\_BVIL-MI-48V\_007577\_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE -  
Maison de type T4 Bis

Date intervention

11/12/2023

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN



PARTIES EXTÉRIEURES - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER685897	
<div><p>A Mur1</p><p>Vol 13 (Espace extérieur privatif)</p></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
<div><p>AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</p></div>	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°48 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE		BVIL-MI_BVIL-MI-48V_007577_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE - Maison de type T4 Bis	11/12/2023	BECQUET VALENTIN