





RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER847885	
				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	26/01/2024	BECQUET VALENTIN	


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER847885	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	26/01/2024	BECQUET VALENTIN	

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER847885

Légende

Volume et élément contenant du plomb





Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
26/01/2024

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN


ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER847885
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	N°50 RUE VERLAINE 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE	BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE	26/01/2024	BECQUET VALENTIN

ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER847885

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien
N°50 RUE VERLAINE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE

Désignation
BVIL-MI_BVIL-MI-50V_007581_SA DH.L.M. FRANCE LOIRE

Date intervention
26/01/2024

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN